

添付

島根原子力発電所 1 号機 第 6 回定期事業者検査の実施状況  
( 2 0 2 5 年 9 月 1 5 日現在)

検 査 項 目

| 連 絡 項 目                 | 実 施 日                                  |
|-------------------------|----------------------------------------|
| 建物外観検査                  | 2 0 2 5 . 6 . 3 0                      |
| γ 遮蔽壁外観検査               | 2 0 2 5 . 9 . 3                        |
| 燃料取替機機能確認検査             |                                        |
| 原子炉建物天井クレーン機能確認検査       | 2 0 2 5 . 6 . 1 8                      |
| 監視機能確認検査 (使用済燃料貯蔵プール水位) | 2 0 2 5 . 8 . 6                        |
| 燃料プール冷却系運転性能検査          | 2 0 2 5 . 8 . 2 0                      |
| 除染区域外観検査                | 2 0 2 5 . 5 . 1 6                      |
| 使用済燃料貯蔵プール外観検査          | 2 0 2 5 . 7 . 2                        |
| 原子炉補機冷却系運転状態確認検査        | 2 0 2 5 . 8 . 6                        |
| 復水貯蔵タンク外観検査             | 2 0 2 5 . 6 . 2 3                      |
| 廃液濃縮器運転性能検査             |                                        |
| 減容機運転状態確認検査             |                                        |
| 機器ドレン系外観検査              |                                        |
| 床ドレン・再生廃液系外観検査          |                                        |
| シャワドレン系外観検査             |                                        |
| 復水器冷却水放水口外観検査           | 2 0 2 5 . 5 . 2 7                      |
| 固体廃棄物処理設備外観検査           |                                        |
| エリア・プロセスモニタ機能確認検査       | 2 0 2 5 . 7 . 1 5 ～                    |
| 換気空調系運転状態確認検査           |                                        |
| 非常用ディーゼル発電機運転性能検査       | 2 0 2 5 . 6 . 2 3 ～<br>2 0 2 5 . 8 . 7 |
| 蓄電池運転性能検査               |                                        |
| 補助サージタンク外観検査            |                                        |
| 非常用照明機能確認検査             |                                        |
| 消火設備機能確認検査              |                                        |

《特記事項》

- ・なし。

以上